

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 1 czerwca 2017 r.

BZK-I.431.4.2017.KFol

Pan
Janusz Kubicki

Prezydent Miasta
Zielonej Góry

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej na Stadionie Żużlowym
przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Katarzyna Folińska (przewodnicząca zespołu kontrolnego) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Planowania Cywilnego i Ochrony Ludności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., nr upoważnienia 103-1/2017,
2. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) – Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. , nr upoważnienia 103-2/2017,
3. Robert Maćkała (członek zespołu kontrolnego) – Inspektor Wojewódzki w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., nr upoważnienia 103-3/2017,

w dniu 25 maja 2017 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.

Kontrola monitoringu odbywała się podczas trwania sezonu żużlowego.

Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pana Pawła Szcześniaka – Inspektora w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Zakres kontroli obejmował:

1. Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie żużlowym.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Obsługę monitoringu na stadionie żużlowym prowadzi organizator imprezy masowej, który odpowiada również za przechowywanie nagranych materiałów zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Zarządca stadionu żużlowego, w tym przypadku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zamontował system rejestracji obrazu i dźwięku oraz odpowiada za jego serwis techniczny. System został odebrany przez zarządcę w dniu 13 grudnia 2013 r. Ostatni przegląd monitoringu odbył się w dniu 1 marca 2017 roku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej na stadionie zamontowano następujące kamery:

- 2 kamery Samsung SNB-7000 – 3 Mpx (2048 x 1536) (2 główne maszty, ring wewnętrzny) I kategoria,
- 2 kamery obrotowe Siqua HSD820H2-E – 2 Mpx (1920 x 1080) (2 główne maszty, ring wewnętrzny) III kategoria,
- 8 kamer Grundig GCI-F0505B - IV kategoria (po 4 na dwóch głównych masztach),
- 34 kamery Samsung SNV-6084R - 2 Mpx (1920 x 1080) (kołowrotki, wejścia na stadion dla uczestników) III kategoria;
- 61 Grundig GCI-K0589T, BCS-TIP5300IR-E – 2 Mpx (1920 x 1080) (ciągi pieszych, ring zewnętrzny) III kategoria.

Razem zamontowane: 123 kamery.

Wszystkie ww. kamery obsługiwane są przez 2 stanowiska do obsługi monitoringu.

Dodatkowo w pomieszczeniach dostępnych dla organizatora i służb zabezpieczających imprezy zamontowano 16 kamer: Grundig GCI-K1812W, Grundig GCI-K1526V.

Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy są podłączone do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu.

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, czyli:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,

3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,

znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery,

5) sektory dla uczestników imprezy masowej,

6) płyta boiska,

znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch kamer.

W czasie trwania kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. Zespół Kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie żużlowym spełniają wymagania dla rejestracji obrazu w **III i IV kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) oraz spełnione są również wymagania dla rejestracji obrazu w **I i II kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

System monitoringu zawiera również rejestrację dźwięku.

Wnioski

Realizację powyższych zadań ocenia się **pozytywnie**.

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo] realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Krzysztof Kołcz
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego